




Área Empresarial Antolineta S.A.
C/Sierra de Cazorla, 1
28320 - Pinto (Madrid) Spain
Email: sales@grupostayer.com
Email: info@grupostayer.com



www.grupostayer.com



ES Manual de instrucciones

IT Istruzioni d'uso

GB Operating instructions

FR Instructions d'emploi

P Manual de instruções

PL Instrukcja obsługi

EL Οδηγίες Χρήσης

CZ Návod k použití
– překlad z originálu

RO125

RO150E

RO 5 BRUSHLESS



RO 2.5 BRUSHLESS

RO 752E



www.grupostayer.com

FIG. 1





		RO125	RO150E	RO 2.5 / 5 BRUSHLESS	RO752E
	W	300	450	400	750
	min ⁻¹	4000-12000	4000-13000	4000-10000	3200-11600
	mm			2.5 / 5	5
	mm	Ø125	Ø150	ø150	ø150
	Kg	1.4	2.4	1.28	2.4
		II	II	I	II
	K=3db	L _{PA} dB(A)	81	81	90
		L _{WA} dB(A)	85	85	90
	K=1.5 m/s ²	a _h m/s ²	2.5	2.5	3
					3

Zařízení je určeno pro broušení za sucha a to následujících materiálů: dřeva, plastu, sendvičových materiálů, kovů a povrchů ošetřených tmellem i nátěrem.
Zařízení vybavené elektronickou regulací otáček jsou vhodná rovněž ke konečné úpravě povrchů leštěním.

Tento návod k použití je platný k datu výrobení příslušného stroje. Případnou aktualizaci technických údajů, uvedených v přiloženém návodu ke stroji nebo jeho aktualizaci, najdete na našich webových stránkách:
www.grupostayer.com

Specifické bezpečnostní předpisy

- Zařízení používejte pouze k broušení za sucha. Vniknutí vody do zařízení představuje závažné zvýšení rizika zasažení obsluhy elektrickým proudem či poškození přístroje.
- Dbejte na to, aby odletující jiskry neohrozovaly žádné okolostojící osoby. Odstraňte veškeré hořlavé materiály, které se nachází v nejbližším okolí. Při broušení kovů dochází ke vzniku jisker.
- Pozor, nebezpečí požáru! Vyvarujte se přehřátí broušeného materiálu i samotného přístroje. Při pracovní přestávce nejdříve vždy vyprázdněte lapač prachových částic. Při shodě nepříznivých okolnosti, např. při jiskření při obrúšování kovových materiálů může dojít k samovznícení prachových částic zachycených ve filtru (lapač mikročástic), papírovém sběrném sáčku (nebo zásobníku na nečistoty popř. filtru vysavače). Riziko vzniká především při smíšení prachových částic se zbytky náterových hmot, polyuretanových nebo jiných syntetických látek a při zahřátí pilin v důsledku dlouhého pracovního cyklu.
- Při práci držte přístroj pevně oběma rukama a zaujměte bezpečný stabilní postoj (rozkročmo). Při vedení brusky oběma rukama je manipulace bezpečnější a komfortnější (oběma rukama se zařízení vede lépe).
- Zajistěte obrobek. Upevnění obrobku pomocí svěrky nebo svéráku je bezpečnější, než ho držet v jedné ruce.

Pokyny ke spuštění stroje

Pred spuštěním stroje

UPOZORNĚNÍ! Před použitím stroje si důkladně pročtěte všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze, bezpečnostní varování, instrukce, ilustrace a technické specifikace dané pro toto elektromechanické nářadí. Ujistěte se, že jím rozumíte a uschovejte je pro budoucí potřebu. Mějte vždy návod a bezpečnostní předpisy k dispozici u stroje. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné poranění obsluhy nebo okolostojících osob.

Při čtení návodu si nalistujte stránku se zobrazením přístroje a mějte ji pokud vždy před sebou.

Používejte toto zařízení výhradně broušení nebo leštění za sucha.

Montáž (Obr. 1).

Před jakoukoliv manipulací s přístrojem včetně výměny příslušenství odpojte vidliči přívodního kabelu zařízení od zdroje napájení. Přístroj je dodáván zkompletovaný s výjimkou brusného kotouče č. 8.

Přiložte brusný kotouč 8 k brusnému talíři se suchým zipem 5 tak, aby se otvory pro odsávání vzájemně překryvaly.

Pomocná rukojet'

Díky pomocné rukojeti 10 je manipulace a ovládání přístroje při práci velice pohodlné a působící síla optimálně rozložena, a to obzvláště při velkém záběru.

Pomocnou rukojet 10 lze našroubovat na pravou nebo levou stranu zařízení do otvorů v převodové skříni 1.

Zobrazení a hlavní součásti stroje

Cílování jednotlivých komponentů se vztahuje k zobrazení stroje v tomto návodu k použití.

- 1 Převodová skříň s pogumovaným opleštěním.
- 2 Přechodka pro připojení externího odsávání (vysavače).
- 3 Manžeta.
- 4 Prachový kryt.
- 5 Brusný talíř se suchým zipem.
- 6 Šrouby pro uchycení brusného talíře.
- 7 Klíč imbus.
- 8 Brusný kotouč *.
- 9 Rukojet' (místo izolovaného úchopu).
- 10 Pomocná rukojet'.
- 11 Tlačítko spínače (zapnutí / vypnutí).
- 12 Odsávací trubice
- 13 Šroub pro upevnění odsávací trubice
- 14 Elektronická předvolba nastavení otáček brusného kotouče.
- 15 Upevnovač tlačítka
- 16 Zapněte stroj

*Popsané a zobrazené součásti a příslušenství neodpovídají rozsahu dodávky ze sériové výroby. Kompletní nabídka příslušenství je obsažena v aktuálním katalogu a ceníku.

Pokyny k použití

Zapnutí / vypnutí a kontrola před spuštěním

Připojení do sítě

Zkontrolujte napětí v síti! Před připojením zařízení do sítě, zkontrolujte, zda zdroj napájení odpovídá údajům uvedeným na typovém štítku stroje. Stroje označené pro napětí 230 V mohou pracovat také při napětí 220 V.

Zapnutí a vypnutí

- Pro zapnutí přístroje troje stiskněte tlačítko spínače 11 v přední části. Pro aretaci spínače 11 držte tlačítko spínače 3 na přední straně stisknuto, dokud nezapadne.
- Pro vypnutí nářadí uvolněte tlačítko spínače 11 v případě, že je aretováno jej uvolněte krátkým stisknutím a po té tlačítko spínače 11 pusťte.

Nastavení rychlosti excentrického pohybu (počtu otáček)

Pomocí kolečka elektronické předvolby rychlosť excentrického pohybu 14, lze nastavít rychlosť excentrického pohybu (počet otáček) a to i během provozu přístroje.

- 1 – 2 nízké otáčky
- 3 – 4 střední otáčky
- 5 – 6 vysoké otáčky

Konkrétní výše otáček závisí především na druhu opracovávaném materiálu, jeho povrchové úpravy a pracovních podmínkách a je vhodné si provést odzkoušení na malém kusu materiálu. Zkušenosť v tomto směru získáte praxi.

Po delší práci s nízkým počtem zdvihů (nízkou rychlosť) nechte stroj běžet naprázdno na nejvyšší rychlosť po dobu zhruba 3 minut, aby se ochladil.

Ovládání excentrického brusného pohybu (RO 752 EK)

Ovládání 15 slouží pro nastavení úrovně brusného pohybu

- Pro rychlé hrubé broušení s vysokým úběrem (otoče směrem dolave).
- Pro jemné broušení s malým úběrem (otoče směrem doprava).

Výměna příslušenství

Výměna brusného kotouče.

Pro sejmouti brusného papíru 8 z brusného talíře se suchým zipem 5 nadzvedněte jeho okraj na jakémkoliv místě a zatahněte. Před nasazením nového brusného kotouče 8 na brusný talíř 5 zaváte povrch talíře nejprve nečistot, např. pomocí štětců.

Pro rychlou a snadnou výměnu brusných kotoučů 8 je rubová strana kotouče a lícová strana brusného talíře 5 vybavena suchým zipem (suchý zip).

Brusný kotouč 8 přitlačte pevně k brusné podložce se suchým zipem 5.

Pro optimální odsávání prachových částic dbejte na to, aby se otvory v brusném kotouči 8 a talíři se suchým zipem 5 navzájem co nejpečejší překryvaly.

Odsávání prachu a pilin

Prach z materiálů jako např. barvy, které obsahují olovou, některých druhů dřeva, nerostů a kovů mohou být zdraví škodlivé. Dotyk nebo vdechnutí prachu může způsobit alergickou reakci a/ nebo onemocnění dýchacích cest uživatele nebo okolostojících osob. Některé druhy prachu, jako např. z dubu nebo buku jsou považovány za karcinogenní především při použití úpravy a ochrany dřeva nátěry (chromaty, konzervační látky). Materiály, obsahující azbest, mohou zpracovávat jen specialisté.

- Pokud je to jen trochu možné, používejte vhodné systémy pro odsávání prachu s ohledem na obráběný materiál.
- Ujistěte se, že prostředí, v němž pracujete, je řádně odvětráno.
- Doporučujeme používat vždy ochranou masku s filtrem třídy P2.

Dodržujte místní předpisy týkající se obráběného materiálu platné ve vaší zemi.

Zbraňte hromadění prachu na pracovišti.
Zaprášené materiály se mohou lehce vznítit

Externí odsávání

Připojte sací hadici (toto příslušenství není součástí dodávky) přímo na přechodku pro připojení externího odsávání 2 odsávací trubice 12.

U aplikací, kde není odsávání potřeba, (např. leštění) lze odsávací trubici 12 sejmout. Pomocí přiloženého šestistranného klíče (Imbus) 7 povolte šroub pro upevnění odsávací trubice 13 a odsávací trubici 12 takem oddělte od skříň brusky.

Vysavač musí být vhodný pro použití společně s daným druhem obráběného materiálu. Pro odsávání extrémně zdraví škodlivého prachu, karcinogenního prachu nebo jemného suchého prachu je třeba použít speciální vysavač.

Všeobecné pracovní pokyny a postupy

Výběr brusného kotouče.

Konkrétní výběr brusného kotouče závisí především na druhu opracovávaném materiálu, jeho povrchové úpravě a stupni broušení:

MATERIÁL	APLIKACE	ZRNITOST
	Odstranění nátěru	HRUBÁ 40 60
- Barva, Lak - Nátěr, Nátěrový tmel - Plnivo - Kyt	Broušení základních nátěrů (např. odstranění kapek stekající barev, stop po štětcích)	STŘEDNÍ 80 100 120
	Finální přebroušení základních nátěrů před další povrchovou úpravou.	JEMNÁ 180 240 320 400

MATERIÁL	APLIKACE	ZRNITOST
- Veškeré dřevěné materiály (např. tvrdé dřevo, měkké dřevo, překližka, dýha , OSB desky atd.)	Hrubé broušení, např. nepřiznáné trámy a nehablovaná prkna.	HRUBÁ 40 60
	Broušení čelních stran a uhlazování malých nerovností	STŘEDNÍ 80 100 120
- Tvrz dřevo - Překližka a dýha - OSB desky - Kov	Finální a jemné broušení dřeva	JEMNÁ 180 240 320 400

Na zařízení vyvijete jen mírný tlak tak, aby byly udržovány stále stejné vysoké otáčky a aby docházelo k velkému úbytku obrušovaného materiálu.

Jemné broušení

Nasadte brusný kotouč s malou zrnitostí (jemným zrnem). Za mírné změny přítlaku na obrobek nebo otáček lze rychlosť otáčení brusného kotouče měnit při současném zachování pravidelného excentrického pohybu.

Za využití mírného přítlaku na povrch obráběného materiálu pohybujte zařízením v kruzích nebo střídavě podélným a příčným směrem. Zařízení přitom nenakláňejte, aby nedošlo k probroušení obrobku (např. při broušení tenkých vrstev).

Po dokončení práce elektrické zařízení vypněte a odpojte od zdroje napájení

Leštění

Pozor! Při leštění můžete odstranit odsávací trubici 12. Se zařízením se vám pak bude lépe manipulovat a zabránit případnému poškození obrobku.

K leštění poškozených nátěrů (skrábliny (např. uplexiskla)) lze zařízení vybavit vhodnými pracovními doplňky, jako je např. speciální leštící kotouč z ovčí vlny, leštící pistoli či huby, jehnětina apod. Jedná se o příslušenství dodávané na zvláštní objednávku.

Při leštění nastavte otáčky na nízkou úroveň (předvolba 1 - 2), aby nedocházelo k přílišnému zahřívání povrchu obráběného materiálu.

Naneste na obrobek leštící pastu a rozeberte ji po na menší plochu než je místo, které chcete leštit. Vyberte vhodné příslušenství a leštění provádějte za mírného přítlaku pohybem po povrchu obrobku střídavě podélným a příčným směrem nebo v kruzích.

Nenechte leštící pastu na povrchu obrobku zaschnout, jinak by mohlo dojít k jeho poškození. Leštěný povrch nevystavujte přímému slunci.

Pro zabezpečení dobrých pracovních výsledků provádějte pravidelně čištění přístroje a příslušenství.

Výrobce nedoporučuje při čištění zařízení používat agresivní čisticí prostředky, nýbrž pouze běžně dostupné čisticí prostředky (jako např. mydllová voda, nekoncentrovaný saponát, teplá voda apod.) Nepoužívejte redidlo.

Pokyny k údržbě a servisu

Čištění a údržba

Před prováděním čištění či údržby zařízení nebo při jakékoli manipulaci s ním přístroj vždy vypněte a poté odpojte ze sítě.

Pro vaši bezpečnost, pohodlnou obsluhu a efektivní provoz udržujte zařízení v čistém stavu. Ujistěte, že větrací otvory krytu motoru jsou vždy volně přístupné a v čistém stavu. V opačném případě by mohlo dojít k poškození motoru nebo ohrožení bezpečnosti obsluhy.

Pokud je potřeba provést výměnu přívodního napájecího kabelu, tuto opravu smí provádět z důvodu zajistění bezpečnosti zařízení a obsluhy pouze samotná výrobní společnost STAYER nebo některé z autorizovaných servisních středisek STAYER.

Při výměně brusného talíře 5 si povšimněte, zda není poškozen prachový kryt 4 či manžela 3. V případě potřeby provedte výměnu prachového krytu 4. v autorizovaném servisu společnosti STAYER.

Pokud byste i přes veškeré kontrolní procesy ve výrobě zjistili jakoukoliv nesrovnalost ve funkci přístroje nebo jeho nastavení, svěřte jeho opravu autorizovanému servisu pro elektrické nářadí STAYER.

Poprodejní servis a zákaznická podpora

Naše servisní středisko odpoví na vaše dotazy týkající se oprav a údržby vašeho výrobku, stejně tak jako na otázky týkající se náhradních dílů. Sestavy (rozkresy) náhradních dílů a příslušné informace o náhradních dílech lze nalézt na našich webových stránkách: www.grupostayer.com nebo požádat o ně mailem na info@grupostayer.com

Naši technicko prodejní poradci Vám rádi sdělí informace o možnosti zakoupení výrobku, jeho použití a doporučí vhodné příslušenství

Záruka

Záruční list

Součástí dokumentace je i záruční list. V případě reklamace výrobku předložte prodejci vyplněný záruční list potvrzený při prodeji nebo originál faktury/ dokladu prokazující zakoupení výrobku

Poznámkal V případě, že záruční list není součástí dokumentace, požádejte o něj bez odkladu prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Záruka se v souladu s platným zákonem vztahuje výhradně na výrobní a montážní vady nebo na vady materiálu. Ze zárukou jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným užíváním, přetěžováním, nedodržením pokynů obsažených v návodu. Záruka se rovněž nevztahuje na díly podléhající opotřebení nebo na běžné opotřebení stroje. Zásah zákazníkem nebo třetími osobami, které nepracují pro nás oficiální servis, použití cizích dílů pro montáž jsou důvodem pro zrušení záručních práv.

Recyklace

Výrobce doporučuje, aby zařízení, příslušenství a obaly byly s ohledem na životní prostředí v souladu s předpisy dané země tříděny a odevzdány k ekologické likvidaci.

Pouze pro členské země EU:

Nevhazujte elektronářadí do domovního odpadu!



V souladu s Evropskou Směrnicí 2012/19/EC o odpadech z elektrických a elektronických zařízení a jejím prosazení v národních zákonech musí být neupotřebitelné rozebrané elektronářadí shromážděno k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.
Změny textu vyhrazeny.

Parametry a prohlášení o shodě

Technické parametry

Hodnoty hladiny hluku naměřené dle příslušné normy. Nepřesnost K = 3 dB

RO752EK

Hladina akustického tlaku LPA 90 dB (A).

Hladina akustického výkonu LWA 101 dB (A).

Pokud akustický tlak přesáhne hodnotu e 85 dB (A), používejte k ochraně sluchu vhodné osobní ochranné prostředky

= Jmenovitý příkon

= Otáčky při chodu naprázdno

= Órbita

= Průměr kotouče

= Hmotnost

= Třída ochrany II – Dvojitá izolace

= Hladina akustického výkonu

= Hladina akustického tlaku

= Hladina vibrací

Uvedené hodnoty platí pro jmenovitá napětí [U] 230/240 V ~ 50/60 Hz - 110/120 V ~ 60 Hz. Pro nižší napětí a u modelů vyrobených pro specifické země se mohou v hodnotách lišit. Pozorně si, prosím, přečtěte údaje na typovém štítku stroje. Obchodní názvy jednotlivých strojů se mohou lišit

Informace o hluku a vibracích

Uvedené hodnoty hluku byly změřeny podle zkušebních podmínek uvedených v evropské normě EN 62841-1. Hladina typického akustického tlaku 81 dB(A), hladina akustického výkonu 92 db(A). Nepřesnost K=3 dB.



Používejte prostředky k ochraně sluchu!

Celková hodnota vibrací (součet vektorů ve 3 směrech) dle evropské normy EN 62841:

Generovaná hodnota vibrací ah =4 m/s² / Nepřesnost K<1,5 m/s²

Uvedené hodnoty vibrací byly změřeny podle zkušebních podmínek uvedených v evropské normě EN 62841-1 a slouží pro porovnání nářadí. Jsou vhodné také pro předběžné posouzení rizik zatížení vibracemi při hlavním použití nářadí.

Uvedené hodnoty vibrací byly naměřeny pro hlavní použití nářadí. Při jiném použití elektrického nářadí, s jinými nástroji nebo při nedostatečné údržbě zatížení vibracemi může během celé pracovní doby výrazně narůst. Tím se může zatížení během celé pracovní doby výrazně zvýšit.

Pro přesné posouzení během předem stanovené pracovní doby je nutné zohlednit také dobu chodu nářadí na volnoběh a vypnutí nářadí v rámci této doby. Tím se může zatížení během celé pracovní doby výrazně snížit.

Rizika působení vibrací na uživatele lze snížit v případě přijet a dodržování dodatečných pravidel jako např.: Provádět pravidelný servis a údržbu nářadí a příslušenství, v případě chladného počasí zahřát tělo a především ruce, dělat pravidelné přestávky v práci a pohybovat rukama pro stimulaci krevního oběhu.